Údaje aktuální ke dni: 21-11-2026 00:11

Odkaz na produkt: https://www.cncworld.cz/cistici-ubrousky-ipa-pred-tiskem-uv-xtool-o1-50-ks-p-820.html




# Čisticí ubrousky IPA pro přípravu povrchu před tiskem UV na xTool O1 — 50 ks

| | |
|---|---|
| Cena s DPH | **299.00 Kč** |
| Cena bez DPH | **247.11 Kč** |
| Dostupnost | **K dispozici** |
| Odesíláme během: | **24 hodin** |
| Katalogové číslo | **P0104001488** |
| Kód výrobce | **P0104001488** |
| Výrobce | **xTool** |

## Popis produktu

### Čisticí ubrousky pro přípravu povrchu před tiskem UV — 50 ks

**xTool Selected Cleaning Wipes** jsou vlhčené ubrousky se **45 % izopropylalkoholu (IPA)** k odstranění prachu a nečistot z povrchu předmětů před tiskem na **xTool O1 Omni Printer**. Balení obsahuje **50 jednotlivě balených ubrousků** připravených k použití.




## Čištění povrchu před tiskem

Odstranění nečistot a prachu pomáhá připravit povrch a snižuje riziko znečištění potisku. Čisticí ubrousky nenahrazují primer pro zvýšení přilnavosti. Pokud postup vyžaduje ošetření akrylu, kovu, skla nebo keramiky primerem pro tisk UV, zvolte přípravek podle materiálu.

## Použití podle etikety výrobce

1. Otevřete sáček. Před rozložením ubrousku jeho okrajem jemně odstraňte větší částice prachu a nečistot.
2. Rozložte ubrousek a otírejte povrch jedním směrem. Při větším znečištění použijte další ubrousek.
3. Po očištění počkejte, až se alkohol úplně odpaří, a poté pokračujte dalším krokem.
4. Každý ubrousek je určen k jednorázovému použití. Vyschlý ubrousek nepoužívejte.


XTOOL
selected
Cleaning
Wipe
45% isoprepyl alcohol
XTOOL
selected
Cleaning Wipes
Quantity: 50 pcs

Zabraňte kontaktu s očima a uchovávejte mimo dosah dětí. Výrobek není určen pro zdravotnické použití. Sáčky skladujte v chladu a suchu mimo přímé slunce, otevřený oheň a zdroje tepla.

Návod k přípravě povrchu a výběru primeru pro tisk UV na xTool O1