
Údaje aktuální ke dni: 19-11-2026 22:47

Odkaz na produkt: https://www.cncworld.cz/folie-b-uv-dtf-xtool-o1-30-m-p-874.html




Fólie B pro samolepky UV DTF na xTool O1 — 30 m

Cena s DPH	**899.00 Kč**
Cena bez DPH	**742.98 Kč**
Dostupnost	**K dispozici**
Odesíláme během:	**24 hodin**
Katalogové číslo	**P0104001572**
Kód výrobce	**P0104001572**
Výrobce	**xTool**

Popis produktu

Fólie B pro běžné samolepky UV DTF

Fólie B xTool drží vytištěný motiv při přenosu. Při laminování se spojí s potištěnou fólií A. Po přitlačení motivu na předmět se fólie B stáhne a motiv zůstane na povrchu.



Obsah balení

Jedna role fólie B o šířce **310 mm** a délce **30 m**. Kód výrobce **P0104001572**. Fólie A, tiskárna, laminátor, podavač a pomůcky k aplikaci se prodávají samostatně.



Kompatibilita a použití

Pro **xTool O1 Omni Printer** s UV tiskovou hlavou v konfiguraci Single UV, Dual UV nebo UV & DT. Dále potřebujete kompatibilní fólii A a laminátor **xTool LM1**. Fólie A může být v arších. Pro použití fólie A v roli je potřeba podavač **xTool RF1**.

Tato fólie je určená pro běžné samolepky UV DTF. Kombinovaná sada rolí A a B, samolepicí přenosová sada formátu A3 pro úpravy lepidla nebo metalické efekty a materiály pro textilní tisk DTF se prodávají samostatně.



Přenos motivu

1. Vytiskněte motiv na kompatibilní fólii A.
2. Vložte fólii B do laminátoru LM1, nechte jej předehřát a slaminujte fólie. Protáhněte laminátorem celý motiv.
3. Motiv vystřihněte, oddělte fólii A a přiložte motiv na čistý, suchý povrch.
4. Přitlačte motiv stěrkou od středu ke krajům a pomalu stáhněte fólii B pod malým úhlem.

Pokud se motiv zvedá, znovu jej přitlačte a fólii stahujte pomaleji z jiného směru. Chraňte fólie před prachem a mastnotou. Před aplikací vyzkoušejte malý vzorek a postupujte podle pokynů výrobce.

Hladký přenos bez bublin

Motiv přesně přenese na rovné i zakřivené povrchy.



Schéma znázorňuje postup s fóliemi A a B. Toto balení obsahuje jednu roli fólie B o délce 30 m. Sada rolí uvedená v kroku 5 se prodává samostatně.

Návody výrobce

- Návod k fóliím A a B a laminování v LM1
- Postup výroby běžných samolepek UV DTF
- Konfigurace tiskárny xTool O1 Omni Printer