Údaje aktuální ke dni: 20-11-2026 23:31

Odkaz na produkt: https://www.cncworld.cz/folie-xtool-na-odstraneni-prebytecneho-lepidla-uv-dtf-100-m-p-870.html




# Fólie xTool na odstranění přebytečného lepidla UV DTF — 310 mm × 100 m

| | |
|---|---|
| Cena s DPH | **999.00 Kč** |
| Cena bez DPH | **825.62 Kč** |
| Dostupnost | **K dispozici** |
| Odesíláme během: | **24 hodin** |
| Katalogové číslo | **P0104001571** |
| Kód výrobce | **P0104001571** |
| Výrobce | **xTool** |

## Popis produktu

### Fólie xTool na odstranění přebytečného lepidla UV DTF — 310 mm × 100 m

Fólie **xTool Selected P0104001571** odstraňuje přebytečné lepidlo a zbytky materiálu kolem motivu vytištěného na fólii A na **xTool O1 Omni Printer**. Používá se s laminátorem **xTool LM1** při výrobě etiket UV DTF, například se zlatým, stříbrným nebo holografickým efektem.



Balení obsahuje **jednu roli o šířce 310 mm a délce 100 m**. K potisku zvolte vhodnou fólii A. K přenesení hotového motivu na předmět budete potřebovat samostatnou přenosovou fólii UV DTF a pro metalický efekt také vhodnou dekorační fólii.


1 role
12.2 in / 0.31 m
328 ft / 100 m

## Jak odstranit přebytečné lepidlo

1. Připravte potisk a lak na vhodné fólii A.
2. V laminátoru LM1 namontujte fólii na odstranění lepidla na místo fólie B. Poté vložte fólii A potiskem nahoru.
3. Při laminování přidržujte fólii na odstranění lepidla u výstupu podle návodu, aby ji laminátor nevtáhl zpět.
4. Po průchodu laminátorem materiál odřízněte. Fólii pomalu sloupněte těsně podél povrchu fólie A, abyste neodlepili motiv.




## Metalické efekty a nastavení

Přebytečné lepidlo odstraňte před nanesením dekorační fólie. Po ražbě nechte fólii vychladnout a potom ji pomalu sloupněte. Nejprve vyzkoušejte nastavení. Příliš nízká teplota nebo rychlý posuv mohou při ražbě zhoršit pokrytí.

Výsledek závisí na tiskových hlavách, inkoustu a dalších použitých materiálech. Podle výrobce se při použití zlaté nebo

stříbrné fólie používá bílý inkoust *soft white*. Inkoust *Flexible White* je určen pro O1 Dual UV. Konfiguraci a postup zvolte podle návodu k požadovanému efektu.




- Přehled fólií UV DTF a jejich použití
- Návod pro etikety UV DTF s metalickým efektem