Údaje aktuální ke dni: 21-11-2026 00:13

Odkaz na produkt: https://www.cncworld.cz/sita-xtool-fast-engrave-polyester-100-mesh-11-5-x-16-p-851.html




# Polyesterová síta xTool Fast-Engrave 100 mesh 11,5″ × 16″ — 4 ks

| | |
|---|---|
| Cena s DPH | **899.00 Kč** |
| Cena bez DPH | **742.98 Kč** |
| Dostupnost | **K dispozici** |
| Odesíláme během: | **24 hodin** |
| Katalogové číslo | **P5020843** |
| Kód výrobce | **P5020843** |
| Výrobce | **xTool** |

## Popis produktu

### Polyesterová síta Fast-Engrave 100 mesh pro xTool Screen Printer

Sada **čtyř polyesterových sít Fast-Engrave 100 mesh** je určena pro xTool Screen Printer s rámem **11,5″ × 16″**. Výrobce uvádí rozměry **29 × 40,6 cm**. Sada P5020843 obsahuje také **čtyři silikonové pásky a dvě rukavice pro tisk (jeden pár)**. Síta mají oboustrannou povrchovou úpravu a jsou pružná.

**Rozměr rámu 11,5″ × 16″ přesahuje možnosti zařízení xTool řady M.**


# 11.5'' x 16''

## 100 Mesh



## Sítotisk na různé materiály

Po přípravě šablony laserem a výběru vhodné barvy můžete tisknout například na textil, papír, dřevo, sklo nebo keramiku.





### Porovnání s ocelovým sítem

Výrobce uvádí nižší hmotnost a kratší dobu přípravy šablony u polyesterových sít Fast-Engrave. Výsledek a doba práce závisí na použitém zařízení, nastavení a složitosti motivu.

## Méně zápachu při gravírování

Ve srovnání s tradičním potaženým sítem z nerezové oceli je gravírování téměř bez zápachu. S xTool SafetyPro™ AP2 je zápach sotva znatelný.






## Nízká hmotnost

Oproti běžným potaženým sítům z nerezové oceli je nejméně o 50 % lehčí, takže se lépe přenáší a používá.



## Vysoká pružnost

Oproti tradičním potaženým sítům z nerezové oceli je pružnější. Snadno se nasazuje, ohýbá, přenáší a skladuje.




Přesnější gravírování
Při stejné hustotě síta jsou polyesterová vlákna tenčí než drátky ocelového síta. Umožňují jemnější a přesnější gravírování.
64 µm
Polyesterové síto Fast-Engrave
Ocelové síto z nerezové oceli

# Porovnání potažených sít xTool

| | NOVINKA | |
|---|---|---|
| |  |  |
| Typ síta | Síto Fast-Engrave | Potažené síto |
| Materiál síta | Polyester | Nerezová ocel |
| Doba přípravy šablony | 1–30 minut | 5–60 minut |

* Obě zařízení mají stejnou konstrukci. Hlavní rozdíl je v sítu.

* Doba přípravy šablony se může lišit podle složitosti a velikosti motivu a rychlosti gravírování.





## Montáž síta, příprava šablony a čištění

1. Při montáži polyesterového síta použijte přiložené silikonové pásky podle návodu k xTool Screen Printer.
2. Nastavení laseru zvolte podle modelu zařízení a připravte šablonu.
3. Naneste vhodnou sítotiskovou barvu pomocí xTool Screen Printer. Po tisku síto očistěte podle typu barvy. Čisticí prostředek nejprve vyzkoušejte na malé části síta.






S volbou nastavení pomohou QR kódy materiálů a knihovna xTool Material EasySet. Automatické načtení kódu vyžaduje zařízení s kamerou. U modelů bez kamery načtěte kód ručně.

Návod k xTool Screen Printer se síty Fast-Engrave