Údaje aktuální ke dni: 19-11-2026 23:14

Odkaz na produkt: https://www.cncworld.cz/sita-xtool-fast-engrave-polyester-200-mesh-11-5-x-16-p-853.html



Polyesterová síta xTool Fast-Engrave 200 mesh 11,5″ × 16″ — 4 ks

Cena s DPH	**1 099.00 Kč**
Cena bez DPH	**908.26 Kč**
Dostupnost	**K dispozici**
Odesíláme během:	**24 hodin**
Katalogové číslo	**P5020842**
Kód výrobce	**P5020842**
Výrobce	**xTool**

Popis produktu

Polyesterová síta Fast-Engrave 200 mesh pro xTool Screen Printer

Sada **čtyř polyesterových sít Fast-Engrave 200 mesh** je určena pro xTool Screen Printer s rámem **11,5″ × 16″**. Výrobce uvádí rozměry **29 × 40,6 cm**. Sada P5020842 obsahuje také **čtyři silikonové pásky a dvě rukavice pro tisk (jeden pár)**. Síta mají oboustrannou povrchovou úpravu a jsou pružná.

Výrobce vylučuje gravírování tohoto síta lasery xTool řady P. Rozměr rámu 11,5″ × 16″ přesahuje možnosti zařízení xTool řady M. Nastavení zvolte podle konkrétního zařízení.


11.5'' x 16''

200 Mesh



Sítotisk na různé materiály

Hustší síto 200 mesh je určeno pro jemné motivy, linky a nápisy. Po přípravě šablony laserem a výběru vhodné barvy můžete tisknout například na textil, papír, dřevo, sklo nebo keramiku.




Porovnání s ocelovým sítem

Výrobce uvádí nižší hmotnost a kratší dobu přípravy šablony u polyesterových sít Fast-Engrave. Výsledek a doba práce závisí na použitém zařízení, nastavení a složitosti motivu.

Méně zápachu při gravírování

Ve srovnání s tradičním potaženým sítem z nerezové oceli je gravírování téměř bez zápachu. S xTool SafetyPro™ AP2 je zápach sotva znatelný.





Nízká hmotnost

Oproti běžným potaženým sítům z nerezové oceli je nejméně o 50 % lehčí, takže se lépe přenáší a používá.



Vysoká pružnost

Oproti tradičním potaženým sítům z nerezové oceli je pružnější. Snadno se nasazuje, ohýbá, přenáší a skladuje.




Přesnější gravírování
Při stejné hustotě síta jsou polyesterová vlákna tenčí než drátky ocelového síta. Umožňují jemnější a přesnější gravírování.
55 µm
Polyesterové síto Fast-Engrave
Pozinkované síto z nerezové oceli

Porovnání potažených sít xTool

	NOVINKA	
		
Typ síta	Síto Fast-Engrave	Potažené síto
Materiál síta	Polyester	Nerezová ocel
Doba přípravy šablony	1–30 minut	5–60 minut

* Obě zařízení mají stejnou konstrukci. Hlavní rozdíl je v sítu.

* Doba přípravy šablony se může lišit podle složitosti a velikosti motivu a rychlosti gravírování.




Montáž síta, příprava šablony a čištění

1. Při montáži polyesterového síta použijte přiložené silikonové pásky podle návodu k xTool Screen Printer.
2. Nastavení laseru zvolte podle modelu zařízení a připravte šablonu.
3. Naneste vhodnou sítotiskovou barvu pomocí xTool Screen Printer. Po tisku síto očistěte podle typu barvy. Čisticí prostředek nejprve vyzkoušejte na malé části síta.







S volbou nastavení pomohou QR kódy materiálů a knihovna xTool Material EasySet. Automatické načtení kódu vyžaduje zařízení s kamerou. U modelů bez kamery načtěte kód ručně.

Návod k xTool Screen Printer se síty Fast-Engrave