Údaje aktuální ke dni: 19-11-2026 22:59

Odkaz na produkt: https://www.cncworld.cz/ubrousky-s-uv-primerem-pro-xtool-o1-50-ks-p-875.html



Ubrousky s primerem pro UV tisk na xTool O1 — 50 ks

Cena s DPH	**499.00 Kč**
Cena bez DPH	**412.40 Kč**
Dostupnost	**K dispozici**
Odesíláme během:	**24 hodin**
Katalogové číslo	**P0104001486**
Kód výrobce	**P0104001486**
Výrobce	**xTool**

Popis produktu


Ubrousky s primerem pro UV tisk na xTool O1

Předem navlhčené ubrousky **xTool Selected UV Printing Primer Wipe** nanášejí tenkou vrstvu primeru, která zlepšuje přilnavost UV inkoustu k podkladu. Jsou připravené k použití bez míchání. Vyberte variantu podle potiskovaného materiálu.

Obsah balení a varianty

Každé balení obsahuje **50 ubrousků** jedné zvolené varianty. Rozměry jednoho ubrousku jsou **7,5 × 6 cm**. Varianty se prodávají jednotlivě.

- **Na akrylát** (P0104001486) – akrylátové povrchy.
- **Na sklo a keramiku** (P0104001483) – sklo a glazovaná keramika.
- **Na kov** (P0104001485) – kovové povrchy. U povrchů s povlakem nejprve proveďte zkoušku.



Na akrylát


XTOOL
selected
UV Printing Primer Wipe
for Acrylics
Net liquid content: 1 g




Na sklo a keramiku


XTOOL
selected
UV Printing Primer Wipe
for Glass and Ceramics
Net liquid content: 1 g


Lepší přilnavost UV inkoustu na skle a keramice
Silná přilnavost
Pomáhá UV inkoustu přilnout k hladkému sklu a keramice.
Čistý a odolný tisk
Omezuje blednutí, odlupování a nestabilitu inkoustu.
Ubrousky připravené k použití
50 navlhčených ubrousků. Bez míchání, méně odpadu.

Na kov


XTOOL
selected
UV Printing Primer Wipe
for Metals
Net liquid content: 1 g



Příprava povrchu a tisk

1. Odstraňte prach, mastnotu a otisky prstů. Pokud k odmaštění použijete alkohol, počkejte, až se úplně odpaří.
2. Pracujte v rukavicích. Ubrousek vyjměte pinzetou a primer rovnoměrně rozetřete jedním směrem. Pokryjte oblast tisku s malým přesahem.
3. Nechte podklad úplně vyschnout při pokojové teplotě. Připraveného místa se nedotýkejte holými prsty a tiskněte na suchý povrch podle návodu k O1.
4. Po tisku ponechte předmět nejméně **30 minut** při pokojové teplotě. Během této doby povrch nemyjte ani neškrábejte.

Kompatibilita

Určeno k přípravě podkladu před **přímým UV tiskem na xTool O1 Omni Printer** v konfiguracích Single UV, Dual UV a UV & DT. Primer se nanáší po vyčištění a odmaštění povrchu. Používejte jej pouze na podklad určený k potisku.

Lakované, potažené a jiné nejisté povrchy nejprve vyzkoušejte na vzorku. Silné škrábání a mytí v myčce mohou UV potisk poškodit.

Návod k použití primeru a přípravě povrchu · Materiály a kompatibilita tiskárny xTool O1

Produkt má dodatečné varianty:

Materiál povrchu: Na akrylát , Na sklo a keramiku , Na kov